

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ООО «МОСКОВИЯ ЭКСПЕРТ»

141707, РФ, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Жуковского, д.3
 Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ГН16 от «07» июля 2015 г.
 E-mail: ME@lift.ru

**Акт
 периодического технического освидетельствования лифта**

г. Мытищи, 11 февраля 2021 г.

Мною, специалистом Молчановым В.С. в присутствии представителя специализированной организации, представляющей лифт, ООО «ЭРЛ», начальница участка Рыжова С.Н. (наименование организации, должность, ФИО) и представителя заказчика, ТСЖ «Планета», управляющего Яковенко А.Л. (наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010. Идентификационный номер лифта (рег. зав., учет.) 117282. Адрес установки: М.О., г. Мытищи, ул. Воровского, д.1 п.1

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

- Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
- Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта отрицательные.
- Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
- Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
- Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
- Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатопроводящим шкивом (барabanом трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
- Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
	Дефекты, неисправности, несоответствия не обнаружены.	
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*		
	(дата проверки)	(подпись, штамп) (ФИО)

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центр), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
1	Течь масла из-под крышки редуктора главного привода.	Руководство по эксплуатации	До 31.03.2021 г.
2	Люфт штурвала на валу редуктора главного привода.	Руководство по эксплуатации	До 11.03.2021 г.
3	Износ ролика водила привода дверей кабины.	Руководство по эксплуатации	До 31.03.2021 г.
4	Не освещена площадка перед входом в машинное помещение.	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.5.6.8	До 11.03.2021 г.
5	Не работает аварийное освещение кабины лифта.	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.5.6.15.2	До 15.04.2021 г.

Рекомендации

Использовать лифт по назначению. Устранить дефекты, неисправности и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

"Владельцу лифта рекомендуется провести независимую оценку квалификации в ЦОКе (Центр оценки квалификации) на знание профессиональных стандартов, устанавливающих квалификационные характеристики лица, ответственного за организацию эксплуатации лифта, П.16 и п.17(и) "Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, платформ подъемных для инвалидов, пассажирских конвейеров (включаясь пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах" (утверждены ПП №743 от 24 июня 2017г)."



Специалист Молчанов В.С. (подпись, штамп) (ФИО)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель заказчика Яковенко А.Л. (подпись) (ФИО)

представитель специализированной организации Рыжов С.Н. (подпись) (ФИО)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ООО «МОСКОВИЯ ЭКСПЕРТ»

141707, РФ, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Жуковского, д.3
 Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ГН16 от «07» июля 2015 г.
 E-mail: ME@lift.ru

**Акт
 периодического технического освидетельствования лифта**

г. Мытищи, 11 февраля 2021 г.

Мною, специалистом Молчановым В.С. в присутствии представителя специализированной организации, представляющей лифт, ООО «ЭРЛ», начальница участка Рыжова С.Н. (наименование организации, должность, ФИО) и представителя заказчика, ТСЖ «Планета», управляющего Яковенко А.Л. (наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010. Идентификационный номер лифта (рег. зав., учет.) 117286. Адрес установки: М.О., г. Мытищи, ул. Воровского, д.1 п.1

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

- Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
- Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта отрицательные.
- Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
- Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
- Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
- Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатопроводящим шкивом (барabanом трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
- Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
	Дефекты, неисправности, несоответствия не обнаружены.	
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*		
	(дата проверки)	(подпись, штамп) (ФИО)

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центр), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
1	Не освещена площадка перед входом в машинное помещение.	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.5.6.8	До 11.03.2021 г.
2	Не работает аварийное освещение кабины лифта.	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.5.6.15.2	До 15.04.2021 г.

Рекомендации

Использовать лифт по назначению. Устранить дефекты, неисправности и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

"Владельцу лифта рекомендуется провести независимую оценку квалификации в ЦОКе (Центр оценки квалификации) на знание профессиональных стандартов, устанавливающих квалификационные характеристики лица, ответственного за организацию эксплуатации лифта, П.16 и п.17(и) "Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, платформ подъемных для инвалидов, пассажирских конвейеров (включаясь пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах" (утверждены ПП №743 от 24 июня 2017г)."



Специалист Молчанов В.С. (подпись, штамп) (ФИО)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель заказчика Яковенко А.Л. (подпись) (ФИО)

представитель специализированной организации Рыжов С.Н. (подпись) (ФИО)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ООО «МОСКОВИЯ ЭКСПЕРТ»

141707, РФ, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Жуковского, д.3
 Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.211Н16 от «07» июля 2015 г.
 E-mail: ME@ift.ru

**Акт
 периодического технического освидетельствования лифта**

г. Мытищи, 11 февраля 2021 г.

Мною, специалистом Молчановым В.С.,
 в присутствии представителя специализированной организации, представляющей лифт,
ООО «ЭРТЪ», начальника участка Рыжова С.Н.
 (наименование организации, должность, ФИО)
 и представителя заказчика ТСЖ «Планета», управляющего Яковенко А.Д.
 (наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.
 Идентификационный номер лифта (рег., зав., учет.) 117283
 Адрес установки: М.О., г. Мытищи, ул. Воровского, д.1 п.2

- Результаты периодического технического освидетельствования лифта**
1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
 2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта отрицательные.
 3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
 4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
 5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
 6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоледущим шкивом (барabanом трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
 7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
	Дефекты, неисправности, несоответствия не обнаружены.	
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*		
	(дата проверки)	(подпись, штамп) (ФИО)

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
1	Течь масла из-под крышки редуктора главного привода.	Руководство по эксплуатации	До 31.03.2021 г.
2	Люфт соединительной полумуфты электродвигателя главного привода.	Руководство по эксплуатации	До 15.04.2021 г.
3	Не работает аварийное освещение кабины лифта.	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.5.6.15.2	До 15.04.2021 г.

Рекомендации

Использовать лифт по назначению. Устранить дефекты, неисправности и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

"Владельцу лифта рекомендуется провести независимую оценку квалификации в ЦОКЕ (Центр оценки квалификаций) на знание профессиональных стандартов, устанавливающих квалификационные характеристики лица, ответственного за организацию эксплуатации лифта, П.16 и п.17(и) "Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, платформ подъемных для инвалидов, пассажирских контейнеров (лифтовых пешеходных дорожек), эскалаторов за исключением эскалаторов в метрополитенах" (утверждены ПП №743 от 24 июня 2017г)."



Специалист Молчанов В.С.
 (подпись, штамп) (ФИО)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель заказчика Яковенко А.Д.
 (подпись) (ФИО)

представитель специализированной организации Рыжов С.Н.
 (подпись) (ФИО)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ООО «МОСКОВИЯ ЭКСПЕРТ»

141707, РФ, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Жуковского, д.3
 Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.211Н16 от «07» июля 2015 г.
 E-mail: ME@ift.ru

**Акт
 периодического технического освидетельствования лифта**

г. Мытищи, 11 февраля 2021 г.

Мною, специалистом Молчановым В.С.,
 в присутствии представителя специализированной организации, представляющей лифт,
ООО «ЭРТЪ», начальника участка Рыжова С.Н.
 (наименование организации, должность, ФИО)
 и представителя заказчика ТСЖ «Планета», управляющего Яковенко А.Д.
 (наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.
 Идентификационный номер лифта (рег., зав., учет.) 117285
 Адрес установки: М.О., г. Мытищи, ул. Воровского, д.1 Пв.2

- Результаты периодического технического освидетельствования лифта**
1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
 2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта отрицательные.
 3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
 4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
 5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
 6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоледущим шкивом (барabanом трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
 7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
	Дефекты, неисправности, несоответствия не обнаружены.	
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*		
	(дата проверки)	(подпись, штамп) (ФИО)

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
1	Неравномерный износ ручья КВШ.	Руководство по эксплуатации	Узкий контроль. При достижении предельного износа заменить.
2	Не работает аварийное освещение кабины лифта.	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.5.6.15.2	До 15.04.2021 г.

Рекомендации

Использовать лифт по назначению. Устранить дефекты, неисправности и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

"Владельцу лифта рекомендуется провести независимую оценку квалификации в ЦОКЕ (Центр оценки квалификаций) на знание профессиональных стандартов, устанавливающих квалификационные характеристики лица, ответственного за организацию эксплуатации лифта, П.16 и п.17(и) "Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, платформ подъемных для инвалидов, пассажирских контейнеров (лифтовых пешеходных дорожек), эскалаторов за исключением эскалаторов в метрополитенах" (утверждены ПП №743 от 24 июня 2017г)."



Специалист Молчанов В.С.
 (подпись, штамп) (ФИО)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель заказчика Яковенко А.Д.
 (подпись) (ФИО)

представитель специализированной организации Рыжов С.Н.
 (подпись) (ФИО)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ООО «МОСКОВИЯ ЭКСПЕРТ»

141707, РФ, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Жуковского, д.3
 Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ГН16 от «07» июля 2015 г.
 E-mail: ME@lift.ru

**Акт
 периодического технического освидетельствования лифта**

г. Мытищи 11 февраля 2021 г.

Мною, специалистом Молчановым В.С. в присутствии представителя специализированной организации, представляющей лифт, ООО «ЭРТЛ», начальника участка Рыжова С.Н. и представителя заказчика ТСЖ «Планета», управляющего Яковенко А.Д. (наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010. Идентификационный номер лифта (рег., зав., учет.) 117284. Адрес установки: МО., г. Мытищи, ул. Воровского, д.1 п.3

- Результаты периодического технического освидетельствования лифта**
- Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
 - Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта отрицательные.
 - Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
 - Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
 - Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
 - Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатопроводным шкивом (барabanом трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
 - Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
	Дефекты, неисправности, несоответствия не обнаружены.	
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*		
	(дата проверки)	(подпись, штамп) (ФИО)

* Изготовит специализированная испытательная лаборатория (центр), проводившая проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
1	Не работает аварийное освещение кабины лифта.	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.5.6.15.2	До 15.04.2021 г.

Рекомендации

Использовать лифт по назначению. Устранить дефекты, неисправности и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Владельцу лифта рекомендуется провести независимую оценку квалификации в ЦОКЕ (Центр оценки квалификаций) на знание профессиональных стандартов, устанавливающих квалификационные характеристики, лица, ответственного за организацию эксплуатации лифта, П.16 и п.17(а) "Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, платформ подъемных для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов за исключением эскалаторов в метрополитенах" (утверждены ПП №743 от 24 июня 2017г.).



Специалист Молчанов В.С. (подпись, штамп) ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель заказчика Яковенко А.Д. (подпись) ФИО

представитель специализированной организации Рыжов С.Н. (подпись) ФИО

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ООО «МОСКОВИЯ ЭКСПЕРТ»

141707, РФ, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Жуковского, д.3
 Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ГН16 от «07» июля 2015 г.
 E-mail: ME@ift.ru

**Акт
 периодического технического освидетельствования лифта**

г. Мытищи 19 февраля 2021 г.

Мною, специалистом Молчановым В.С. в присутствии представителя специализированной организации, представляющей лифт, ООО «ЭРТЛ», начальника участка Рыжова С.Н. и представителя заказчика ТСЖ «Планета», управляющего Яковенко А.Д. (наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010. Идентификационный номер лифта (рег., зав., учет.) 117287. Адрес установки: МО., г. Мытищи, ул. Воровского, д.1 П.3

- Результаты периодического технического освидетельствования лифта**
- Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
 - Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта отрицательные.
 - Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
 - Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
 - Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
 - Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатопроводным шкивом (барabanом трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
 - Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
	Дефекты, неисправности, несоответствия не обнаружены.	
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*		
	(дата проверки)	(подпись, штамп) (ФИО)

* Изготовит специализированная испытательная лаборатория (центр), проводившая проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
1	Иные подшипники редуктора главного привода.	Руководство по эксплуатации	До 31.05.2021 г.
2	Не работает аварийное освещение кабины лифта.	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.5.6.15.2	До 30.04.2021 г.

Рекомендации

Использовать лифт по назначению. Устранить дефекты, неисправности и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Владельцу лифта рекомендуется провести независимую оценку квалификации в ЦОКЕ (Центр оценки квалификаций) на знание профессиональных стандартов, устанавливающих квалификационные характеристики, лица, ответственного за организацию эксплуатации лифта, П.16 и п.17(а) "Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, платформ подъемных для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов за исключением эскалаторов в метрополитенах" (утверждены ПП №743 от 24 июня 2017г.).



Специалист Молчанов В.С. (подпись, штамп) ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель заказчика Яковенко А.Д. (подпись) ФИО

представитель специализированной организации Рыжов С.Н. (подпись) ФИО