

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ООО «МОСКОВИЯ ЭКСПЕРТ»**

141707, ИР. Московия обл., г. Дзержинский, ул. Железнодорожная, д.3
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.211Н16.01 «07» июля 2015 г.
E-mail: ME@nll.ru

**Акт
периодического технического освидетельствования лифта**

г. Митища _____ 16 февраля 2016 г.

Мило, специалистом Тарченко Ю.М.
в присутствии представителя специализированной организации, представляющей лифт,
ООО «РПД», Давыдовича Алексея Вячеславовича, ФИО _____

и представителя заказчика Т.С.Ж. «Привет», управляющего Лысово А.Д.
(наименование организации, должность, ФИО)
(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.
Идентификационный номер лифта (сет. таб. учети.) 117286
Адрес установки: М.О., г. Митища, ул. Воровского, д.1 Гл.П.

- Результаты периодического технического освидетельствования лифта**
1. Требования к безопасности эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
 2. Результаты технического контроля оборудования лифта в период назначенного срока эксплуатации лифта отрицательные.
 3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации и требованиям.
 4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
 5. Результаты испытания нагрузкой электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (задушения) оборудования лифта положительные.
 6. Результаты испытания спуска тяговых элементов с канатоподъемным циклом (барачном трении) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
 7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведенные в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Описание выявленных результатов проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
	Дефекты, неисправности, несоответствия не обнаружены	
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*		
	(дата, проведён)	(подпись, штамп)
		(ФИО)


* Внесение сведений в регистрационный документ, прилагаемый к акту, осуществляется инспекцией, осуществляющей мониторинг.

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Лифт соединительной полумуфты электродвигателя главного привода	Руководство по эксплуатации	До 29.02.2016 г.
2	На 1-ом этаже отсутствует рычаг открытия дверей шахты специальным ключом, предусмотренным заводом изготовителем	Руководство по эксплуатации	До 29.02.2016 г.

Рекомендации

Устранить дефекты, неисправности и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендуемые сроки



Специалист _____ Дарченко Ю.М.
подпись, штамп

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:
представитель заказчика _____ Лысово А.Д.
подпись, ФИО

представитель специализированной организации _____ Рыжков С.Н.
подпись, ФИО

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ООО «МОСКОВИЯ ЭКСПЕРТ»

141707, РФ, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Жуковского, д.3
 Адресат аккредитации № РОСС RU.0001.211Н16 от «07» июля 2015 г.
 E-mail: ME@nll.ru

Акт

периодического технического освидетельствования лифта

г. Мытищи _____

16 февраля 2016 г.

Много, специалитетом Ткаченко Ю.М.

в присутствии представителя специализированной организации, представляющей лифт,

ООО «РПД», ИНН/ОГРН/КПП: 50/50/001/5003010000, (наименование организации, должность, ФИО)

Ряжков С.Н.

и представителя заказчика ТСЖ «Ливадия», Управляющего Яковлева А.Л. (наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53780-2010.

Идентификационный номер лифта (рег. зан. учет) 117285

Адрес установочный М.О. г. Мытищи, ул. Норковского, д.1 П.2

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

- Требования к безопасности эксплуатации лифта в период наивысшего срока службы соблюдены
- Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта соответствуют
- Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации лифта
- Устранение безопасности лифта функционирует в соответствии с установленными требованиями
- Результаты измерения изоляции электрических цепей и электрооборудования, оборудования лифта соответствуют
- Результаты испытания спуска тяговых элементов с катаночным цепями (барашки, треноги) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом соответствуют
- Выводы по результатам технического освидетельствования лифта, безопасности, соответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создание неблагоприятных условий работы лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53780-2010	Обозначение нормативного документа
	Дефекты, неисправности, несоответствия не обнаружены	
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки)	(подпись, штамп) (ФИО)

* Включает сведения о выполнении работ, устранении дефектов, неисправностей, несоответствий


Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1 (50 мес)	Оценочные шахты лифта 31-я (при норме не менее 50 мес)	п. 5.5, 6.6 ГОСТ Р 53780-2010	До 24.02.2016 г.

Рекомендации

Устранить дефекты, неисправности и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендуемые сроки

Специалист _____



Ткаченко Ю.М.
ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель заказчика _____

Яковлева А.Л.
ФИО

представитель специализированной организации _____

Ряжков С.Н.
ФИО

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ООО «МОСКОВИЯ ЭКСПЕРТ»

141707, РФ, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Жукеевского, д.3
Адресная регистрация № РОСС RU.0001.21ГН16 от «07» июня 2015 г.
E-mail: ME@ibn.ru

Акт

Периодического технического освидетельствования лифта

г. Мытищи _____ 16 февраля 2016 г.

Место, специализация: Ткаченко Ю.М.

и присутствии представителя специализированной организации, представляющей лифт:

ООО «ЕДЛЬ», нацатылана хуэвэца Рыжков С.Н.

(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя заказчика Т.С.Ж. «Пилитство», управляющее Обществом А.Д.

(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег. зая. учест.) Д12287

Адрес установочный: МО, г. Мытищи, ул. Воровского, д.1, стр.3

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период названного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта отрицательные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания спуска тяговых элементов с канатов с помощью шкворна (барabanом трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведенные в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1


№№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
	Дефекты, неисправности, несоответствия не обнаружены	
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*		
(Дата проверки) _____ (подпись, штамп) _____ (ФИО) _____		

Таблица 2

№№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Иные ручьяев КВП бинюк к пределному	Руководство по эксплуатации	Вести журнал. Провести проверку передвигающихся элементов.
2	Неравномерный износ ручьяев КВП	Руководство по эксплуатации	Вести контроль
3	Люфт колеса прихода двери кабины	Руководство по эксплуатации	До 18.02.2016 г.

Рекомендации

Устранить дефекты, неисправности и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендуемые сроки



Специалист _____ (подпись, штамп)

Ткаченко Ю.М. (ФИО)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель заказчика _____ (подпись)

Жукеев А.Д. (ФИО)

представитель специализированной организации _____ (подпись)

Рыжков С.Н. (ФИО)

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ООО «МОСКОВИЙ ЭКСПЕРТ»**

141707, РФ, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Железнодорожная, д. 3
Адрес: аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.211Н16 от «07» мая 2015 г.
E-mail: ME@nll.ru

**Акт
периодического технического освидетельствования лифта**

г. Мытищи _____ 16 февраля 2016 г.

Много, специалистом Ткаченко Ю.М.
и присутствия представителя специализированной организации, представляющей лифт,
ООО «РТД», Инвальныйка участка Рыжков С.Н.
(наименование организации, должность, ФИО)
и представителя заказчика ТСЖ «Центро», управляющего Давыдова А.Д.
(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.
Идентификационный номер лифта (сет., таб., учет) 117282
Адрес установки: МО, г. Мытищи, ул. Воровского, д.1 п.1

- Результаты периодического технического освидетельствования лифта**
1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период названного срока службы соблюдены;
 2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта отрицательные;
 3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя;
 4. Угрозы безопасности лифта функционировать в соответствии с установленными требованиями.
 5. Результаты испытаний изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (защитный) оборудования лифта положительные;
 6. Результаты испытания ступеней элементов с кантовальными шкворном (бортовой треной) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные;
 7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройства безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие неподустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
	Дефекты, неисправности, несоответствия не обнаружены	
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки)	(подпись, штамп)
		(ФИО)

* Выявленные стандарты, методы испытаний, оборудования, средства, применяемый персонал, условия эксплуатации, указываются в соответствующем документе.

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия безле низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Износ рабочего ручья шкворн ограничителя скорости близок к предельному	Руководство по эксплуатации	Вести контроль. При достижении предельного износа заменить.
2	Полнота створки дверей кабины	Руководство по эксплуатации	До 29.02.2016 г.

Рекомендации

Устранить дефекты, неисправности и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендуемые сроки



Специалист _____ Ткаченко Ю.М.
подпись, печать _____ ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:
представитель заказчика _____ Давыдов А.Д.
подпись _____ ФИО
представитель специализированной организации _____ Рыжков С.Н.
подпись _____ ФИО

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ООО «МОСКОВИЯ ЭКСПЕРТ»**

141707, РФ, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Жуковского, д.3
 Адрес аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.2116 от «07» июля 2015 г.
 E-mail: ME@bpt.ru

**АКТ
периодического технического освидетельствования лифта**

г. Москва _____ 16 февраля 2016 г.

Много, специалитетом Технико Ю.М.
 и представителю заказчика Технико Ю.М.
 ООО «РДЛ», на основании приказа Рязова С.Н.
 (наименование организации, должности, ФИО)
 и представителя заказчика Т.С.Ж. «Линетек»
 (наименование организации, должности, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.
 Идентификационный номер лифта (рег. зав. учёт.) 117283
 Адрес установочный: М.О., г. Мытищи, ул. Вороньковского, д.1 и 2

- Результаты периодического технического освидетельствования лифта**
1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период наивысшего срока службы соблюдены.
 2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установочных документов лифта по показателям:
 3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкциям) по эксплуатации лифта.
 4. Уровни безопасности лифта соответствуют в соответствии с установленными требованиями.
 5. Результаты испытаний названий электрических цепей и электрооборудования, установленного лифта положительные.
 6. Результаты испытаний степени пыления пыльных элементов с выходящими пыником (безопасном трении) и испытаний тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
 7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройства безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
	Дефекты, неисправности, несоответствия не обнаружены	
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*		
_____ (дата проверки) _____ (подпись, штамп) _____ (ФИО)		

* Выявленные отрицательные результаты испытаний (дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010)

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
	Дефекты, неисправности, несоответствия не обнаружены		

Рекомендации

Специалист _____
 представитель заказчика _____
 представитель периодического технического освидетельствования ознакомлен: _____
 представитель специализированной организации _____



_____ (подпись, штамп) _____
 Технико Ю.М., ФИО
 _____ (подпись) _____
 Яковлев А.Д., ФИО
 _____ (подпись) _____
 Рязов С.Н., ФИО

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ООО «МОСКОВИЯ ЭКСПЕРТ»

141707, РФ, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Жукеевского, д.3
 Адресат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПН16 от «07» июля 2015 г.
 E-mail: ME@nl.ru

Акт

первоначального технического освидетельствования лифта

г. Мытищи _____

16 февраля 2016 г.

Много, специалистом Ткаченко Ю.М.

в присутствии представителя специализированной организации, представляющей лифт,

ООО «РПД», являющаяся владельцем лифта, С.Н.

и представителя заказчика Т.С.Ж. «Планета», должность, ФИО

(наименование организации, должность, ФИО)

проведено первоначальное техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010. Идентификационный номер лифта (рег. акт, учет) 117284

Адрес установки: М.О.г. Мытищи, ул. Варахоевское, д.1 п.3

- Результаты первоначального технического освидетельствования лифта**
1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
 2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта отрицательные.
 3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации лифтового оборудования.
 4. Устройство безопасности лифта функционирует в соответствии с установленными требованиями.
 5. Результаты испытаний изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (защитного) оборудования лифта положительные.
 6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатолучшим шкивом (барabanом трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
 7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приспелены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1


№№	Описание выявленных результатов проверки функционирования устройства безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
	Дефекты, неисправности, несоответствия не обнаружены	
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*		
	(дата проверки) _____ (подпись, штамп) _____ (ФИО) _____	

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия (более низкого уровня риска)	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Освещение шахты лифта 31 лк (при норме не менее 50 лк)	п. 5.5.6.6 ГОСТ Р 53780-2010	До 24.02.2016 г.
2	Попутная створка дверей кабины	Руководство по эксплуатации	До 29.02.2016 г.

Рекомендации

Устранить дефекты, неисправности и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки



Специалист _____

Ткаченко Ю.М.
ФИО

С результатами первоначального технического освидетельствования ознакомлены:

представитель заказчика _____ Яковенко А.Д.
подпись _____ ФИО

представитель специализированной организации _____ Рязков С.Н.
подпись _____ ФИО