

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ  
ООО «МОСКОВИЯ ЭКСПЕРТ»**

141707, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Жуковского, д.3, каб.6.301, 302, 305  
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПН16 от «07» июля 2015 г.  
E-mail: info@me-fo.ru

**Акт  
периодического технического освидетельствования лифта**

г. Мытищи \_\_\_\_\_ 08 февраля 2022 г.

Мною, специалистом Молчановым В.С.  
в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,  
ООО «ЭРПД», начальника участка Рыжова С.Н.  
(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя заказчика ТЮЖ «Планета», управляющего Яковенко А.Д.  
(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.  
Идентификационный номер лифта (рег. зав., учет.) 117282  
Адрес установки: М.О. г. Мытищи, ул. Воровского, д.1 п.1

**Результаты периодического технического освидетельствования лифта**

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (защелки) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатопроводным шкивом (барбаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, привнесены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

**Таблица 1**

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
	Дефекты, неисправности, несоответствия не обнаружены.	
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки) _____ (подпись, штамп) _____ (ФИО) _____	

\* Занимает специалист испытательской лаборатории (центр), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.


**Таблица 2**

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
	Дефекты, неисправности, несоответствия не обнаружены.		

**Рекомендации**

**Использовать лифт по назначению.**

"Владельцу лифта рекомендуется провести независимую оценку квалификации в ЦОКЕ (Центр оценки квалификации) на знание профессиональных стандартов, устанавливающих квалификационные характеристики лица, ответственного за организацию эксплуатации лифта. П.16 и п.17(и) "Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, платформ подъемных для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов за исключением эскалаторов в метрополитенах" (утверждены ПП №743 от 24 июля 2017г.)."



Специалист \_\_\_\_\_ Молчанов В.С.  
подпись, штамп \_\_\_\_\_ ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель заказчика \_\_\_\_\_ Яковенко А.Д.  
подпись, \_\_\_\_\_ ФИО

представитель специализированной организации \_\_\_\_\_ Рыжов С.Н.  
подпись, \_\_\_\_\_ ФИО

## ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

### ООО «МОСКОВИЯ ЭКСПЕРТ»

141707, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Жуковского, д.3, каб.301, 302, 305  
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ГН16 от «07» июля 2015 г.  
E-mail: info@me-10.ru

#### Акт

#### периодического технического освидетельствования лифта

г. Мытищи \_\_\_\_\_ 08 февраля 2022 г.

Мною, специалистом Молчановым В.С. \_\_\_\_\_,

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,  
\_\_\_\_\_ ООО «ЭРПТ», начальника участка Рыжова С.Н.  
(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя заказчика ТСЖ «Планета», управляющего Яковенко А.Д.  
(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег. зав. учету) 117286

Адрес установки: М.О., г. Мытищи, ул. Воровского, д.1 Тп.1

#### Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания спуска тяговых элементов с канатопедальным шкивом (барabanом трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведенные в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

#### Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
	Дефекты, неисправности, несоответствия не обнаружены.	
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(лифт, проверка) _____ (подпись, штамп) _____ (ФИО)	

\* Занимает занимает испытательной лабораторией (центр), проводящий проверку, устраняющий дефекты, несоответствия, несоответствия.


Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
	Дефекты, неисправности, несоответствия не обнаружены.		

#### Рекомендации

#### Использовать лифт по назначению.

"Владельцу лифта рекомендуется провести независимую оценку квалификации в ЦОКЕ (Центр оценки квалификации) на знание профессиональных стандартов, устанавливающих квалификационные характеристики, лица, ответственного за организацию эксплуатации лифта. П.16 и п.17(и) "Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, платформ подъемных для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов за исключением эскалаторов в метрополитенах" (утверждены ПП №743 от 24 июля 2017г.)."



Специалист \_\_\_\_\_ Молчанов В.С.  
подпись \_\_\_\_\_ (подпись, штамп) \_\_\_\_\_ (ФИО)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель заказчика \_\_\_\_\_ Яковенко А.Д.  
подпись \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ФИО)

представитель специализированной организации \_\_\_\_\_ Рыжов С.Н.  
подпись \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ФИО)

## ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

### ООО «МОСКОВИЯ ЭКСПЕРТ»

141707, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Жуковского, д.3, каб.301, 302, 305  
Адрес аттестации: № РОСС RU.0001.21ГН16 от «07» июня 2015 г.  
E-mail: info@me-16.ru

#### Акт

### периодического технического освидетельствования лифта

г. Мытищи \_\_\_\_\_ 08 февраля 2022 г.

г. Мытищи \_\_\_\_\_  
Много, специалистом Молчановым В.С.

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

ООО «ЭРТИ», начальника участка Рыжова С.Н.

(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя заказчика ТСЖ «Панетар», управляющего Яковенко А.Д.

(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег. зав., учет) 117283

Адрес установок: М.О., г. Мытищи, ул. Воровского, д.1 п.2

- #### Результаты периодического технического освидетельствования лифта
1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдены.
  2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
  3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
  4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
  5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и замерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
  6. Результаты испытания сплеления тяговых элементов с канатомедущим шкивом (барabanом трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
  7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

#### Таблица 1

№№	Оригинальные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, созданные недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
	Дефекты, неисправности, несоответствия не обнаружены.	
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*		
	(дата проверки) _____ (подпись, штамп) _____ (ФИО) _____	
* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центр), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий		


#### Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
	Дефекты, неисправности, несоответствия не обнаружены.		

#### Рекомендации

#### Использовать лифт по назначению.

"Владельцу лифта рекомендуется провести независимую оценку квалификации в ЦОКе (Центр оценки квалификации) на знание профессиональных стандартов, устанавливающих квалификационные характеристики лица, ответственного за организацию эксплуатации лифта П.16 и п.17(и) "Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, платформ подъемных для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов за исключением эскалаторов в метрополитенах" (утверждены ПП №743 от 24 июня 2017г.)."



Специалист \_\_\_\_\_

(подпись, штамп)

Молчанов В.С.

ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования оплачены:

представитель заказчика \_\_\_\_\_

(подпись)

Яковенко А.Д.

ФИО

представитель специализированной организации \_\_\_\_\_

(подпись)

Рыжов С.Н.

ФИО

# ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ООО «МОСКОВИЯ ЭКСПЕРТ»

141707, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Жуковского, д.3, каб.301, 302, 305  
 Адресат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПН16 от «07» июля 2015 г.  
 E-mail: info@me-to.ru

## Акт периодического технического освидетельствования лифта

г. Мытищи \_\_\_\_\_ 08 февраля 2022 г.

Мною, специалистом Молчановым В.С.  
 в присутствии представителя специализированной организации, представляющей лифт,  
ООО «ЭРТИ», начальника участка Рыжова С.Н.  
 (наименование организации, должность, ФИО)  
 и представителя заказчика ТСЖ «Планета», управляющего Яковенко А.Д.  
 (наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.  
 Идентификационный номер лифта (рег. зав., учет.) 117285  
 Адрес установок: М.О., г. Мытищи, ул. Воровского, д.1 П.2

### Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта отрицательные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (запущения) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатопроводным шкивом (брабантом тренин) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

### Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
	Дефекты, неисправности, несоответствия не обнаружены.	
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*		
	(дата проверки)	(подпись, штамп) (ФИО)

\* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий

**Таблица 2**

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
1	Неравномерный износ ручьев КВШ.	Руководство по эксплуатации	Усилить контроль. При достижении предельного износа заменить.

### Рекомендации

Использовать лифт по назначению. Устранить дефекты, неисправности и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

"Выявлению лифта рекомендуется провести независимую оценку квалификации в ЦОК (Центр оценки квалификации) на знание профессиональных стандартов, устанавливающих квалификационные характеристики лица, ответственного за организацию эксплуатации лифта. П.16 и п.17(а) "Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, платформ подъемных для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов за исключением эскалаторов в метрополитенах" (утверждены ПП №743 от 24 июня 2017г.)"



Молчанов В.С.  
 ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель заказчика \_\_\_\_\_ Яковенко А.Д.  
 подпись \_\_\_\_\_ ФИО

представитель специализированной организации \_\_\_\_\_ Рыжов С.Н.  
 подпись \_\_\_\_\_ ФИО

## ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

### ООО «МОСКОВИЯ ЭКСПЕРТ»

141707, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Жуковского, д.3, каб.301, 302, 305  
Адресат аккредитации № РОСС RU.0001.21GN16 от «07» июля 2015 г.  
E-mail: info@me-fo.ru

#### Акт

#### периодического технического освидетельствования лифта

г. Мытищи \_\_\_\_\_ 08 февраля 2022 г.

Мною, специалистом Молчановым В.С.

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,  
ООО «ЭРДЛ», начальник участка Рыжова С.Н.

(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя заказчика ТЭЖ «Планета», управляющего Яковенко А.Л.

(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег. зав., учет.) 117284

Адрес установки: М.О. г. Мытищи, ул. Воровского, д.1 п.3

#### Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (завуления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатомедленным шкивом (барabanом трения) и испытании тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

#### Таблица 1

№№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с Приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
	Дефекты, неисправности, несоответствия не обнаружены.	
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*		
	(дата проверки) _____ (подпись, штамп) _____ (ФИО) _____	
* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центр), проводивший проверку, устранявший дефекты, неисправности, несоответствия.		

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
	Дефекты, неисправности, несоответствия не обнаружены.		

#### Рекомендации

#### Использовать лифт по назначению.

"Владельцу лифта рекомендуется провести независимую оценку квалификации в ЦОКЕ (Центр оценки квалификации) на знание профессиональных стандартов, устанавливающих квалификационные характеристики лица, ответственного за организацию эксплуатации лифта. П.16 и п.17(в) "Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, платформ подъемных для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов за исключением эскалаторов в метрополитенах" (утверждены ПП №743 от 24 июля 2017г.)."



Молчанов В.С.  
ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель заказчика \_\_\_\_\_

подпись \_\_\_\_\_

Яковенко А.Л.  
ФИО

представитель специализированной организации \_\_\_\_\_

подпись \_\_\_\_\_

Рыжов С.Н.  
ФИО

# ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

## ООО «МОСКОВИЯ ЭКСПЕРТ»

141707, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Жуковского, д.3, каб.301, 302, 305  
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.211П16 от «07» июля 2015 г.  
E-mail: info@me-10.ru

### АКТ

#### периодического технического освидетельствования лифта

г. Мытищи \_\_\_\_\_ 08 февраля 2022 г.

г. Мытищи \_\_\_\_\_

Миною, специалистом Молчановым В.С.

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,  
ООО «ЭРЛД», начальника участка Рыжова С.Н.

(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя заказчика ТЖ «Планета», управляющего Яковенко А.Л.

(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег. зав. учетн.) 117287

Адрес установки: М.О. г. Мытищи, ул. Воробьего, д.1, Гп.3

#### Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройство безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоподъемным шкивом (баррабандом трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведенные в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

#### Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
	Дефекты, неисправности, несоответствия не обнаружены.	
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*		
	(дата проверки) _____ (подпись, штамп) _____ (ФИО) _____	

\* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку, устраняющий дефекты, неисправности, несоответствия.


#### Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
	Дефекты, неисправности, несоответствия не обнаружены.		

#### Рекомендации

#### Использовать лифт по назначению.

"Владельцу лифта рекомендуется провести независимую оценку квалификации в ЦОКе (Центр оценки квалификации) на знание профессиональных стандартов, устанавливающих квалификационные характеристики лица, ответственного за организацию эксплуатации лифта. П.16 и п.17(в) "Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, платформ подъемных для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскапаторов за исключением эскапаторов в метрополитенах" (утверждены ПД №743 от 24 июля 2017г.)"



Молчанов В.С.  
ФИО

Специалист \_\_\_\_\_  
подпись, штамп

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель заказчика \_\_\_\_\_ Яковенко А.Л.  
подпись \_\_\_\_\_ ФИО

представитель специализированной организации \_\_\_\_\_ Рыжов С.Н.  
подпись \_\_\_\_\_ ФИО