

ИСПЫТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ООО «МОСКОВИЯ ЭКСПЕРТ»

141707, РФ, Московская обл., г. Доломитовый, ул. Жуковского, д.3
 Адресная аккредитация № РОСС.Р1.0001.21ПН16 от «07» июня 2015 г.
 E-mail: ME@ib.ru

Акт периодического технического освидетельствования лифта

г. Москва _____ 21 февраля 2017 г.

Мною, специалистом Молчановым В.С.
 и присутствия представителя специализированной организации, представляющей лифт,
ООО «РТД» (наименование организации, должность, ФИО)
Рязков С.Н.

и представителя заказчика ТСЖ «Планета» (наименование организации, должность, ФИО)
Яковлев А.Д.

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 51783-2010.
 Идентификационный номер лифта (сет., зап., учет.) 117287
 Адрес установки: М.О., г. Москва, ул. Воровского, д.1 П.э

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период планового срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации лифта.
4. Устройство безопасности лифта функционирует в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля замещения (защелки) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания элементов тяговых систем с кантоведущим шкивом (барabanом трения) и испытания тормозной системы лифта с электрическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведенные в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В-4.1 и ориентальные результаты испытаний лифта по В-3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 51783-2010	Обозначение нормативного документа
	Дефекты, неисправности, несоответствия не обнаружены	
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*		
	(дата проверки)	(подпись, штамп) (ФИО)

* Заполнить сведения имеет значение только в случае выявления дефектов, неисправностей, несоответствий, создающих недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 51783-2010

Таблица 2

№№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
	Дефекты, неисправности, несоответствия не обнаружены		

Рекомендации

Специалист _____
 (подпись, должность, ФИО)

ИСПЫТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
 ООО «МОСКОВИЯ ЭКСПЕРТ»
 РОСС.Р1.0001.21ПН16 от «07» июня 2015 г.
 № 117287
 (подпись, должность, ФИО)

Молчанов В.С.
 (подпись, должность, ФИО)

С результатами периодического освидетельствования ознакомлены:

представитель заказчика _____ Яковлев А.Д. /
 (подпись) (ФИО)

представитель специализированной организации _____ Рязков С.Н. /
 (подпись) (ФИО)



ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ООО «МОСКОВИЯ ЭКСПЕРТ»

141707, РФ, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Жуковского, д.3

Адреса аккредитации № РОСС RU.0001.21ПН16 от «07» июля 2015 г.

E-mail: ME@nll.ru

Акт

периодического технического освидетельствования лифта

г. Мытищи _____

21 февраля 2017 г.

Много, специалистом Молчановым В.С.

в присутствии представителя специализированной организации, представляющей лифт:

ООО «ИТЛ» (наименование организации, должность, ФИО)

ООО «ИТЛ», Ленинградская ул.с/п.с. Рыжова С.Н.

и представителем заказчика ТСЖ «Планета» (наименование организации, должность, ФИО)

ТСЖ «Планета», управляющего Яковлева А.Д.

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег. зан. учёт.) 117283

Адрес установки: МО, г. Мытищи, ул. Варюковского, д.1 п.2

- Результаты периодического технического освидетельствования лифта**
1. Требования к сезонной эксплуатации лифта в период названного срока службы соблюдаются.
 2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
 3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
 4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
 5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (защитного) оборудования лифта положительные.
 6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатом ведущим шкивом (барabanом трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
 7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
	Дефекты, неисправности, несоответствия не обнаружены	
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*		
	(дата проверки)	(ФИО)

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
	Дефекты, неисправности, несоответствия не обнаружены		

Рекомендации



Специалист _____

Молчанов В.С.
ФИО

С результатами периодического освидетельствования ознакомлены:

представителя заказчика



Яковлев А.Д.
ФИО

представителя специализированной организации

Рыжов С.Н.
ФИО

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ООО «МОСКОВИЯ ЭКСПЕРТ»

141707, РФ, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Жуковского, д.3

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.211116 от «07» июля 2015 г.

Е-майл: ME@ibn.ru

Акт

Периодического технического освидетельствования лифта

г. Мытищи _____

21 февраля 2017 г.

Много, специализитом Молчановым В.С.

в присутствии представителя специализированной организации, представляющей лифт.

ООО «РТД», действующий владелец Выжова С.Н.

(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя заказчика ТСЖ «Планета», действующий владелец Яковенко А.Д.

(наименование организации, должность, ФИО)

Проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег. нум. учет.) Д12285

Адрес установки: М.О., г. Мытищи, ул. Варшавского, д.11 П.2

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации лифта.
4. Устройство безопасности лифта функционирует в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля дымления (загущения) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатопроводящим линьком (барбантом трена) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведенные в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№№№	Оригинальные результаты проверки функционирования устройства безопасности лифта по В.4.1 и оригинальные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
	Дефекты, неисправности, несоответствия не обнаружены	
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*		
	(дата проверки) _____ (подпись, печать) _____ (ФИО) _____	

Таблица 2

№№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
	Дефекты, неисправности, несоответствия не обнаружены		

Рекомендации

2




Специалист _____

Молчанов В.С.
ФИО

С результатами периодического освидетельствования ознакомлены:

представитель заказчика _____ / Яковенко А.Д. /
ФИО

представитель специализированной организации _____ / Рыжов С.Н. /
ФИО



ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ООО «МОСКОВИЯ ЭКСПЕРТ»

141707, РФ, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Жуковского, д.3
Аттестат аккредитации № РОС СR.000.21116 от 07 мая 2015 г.
 E-mail: ME@ifa.ru

АКТ

Периодического технического освидетельствования лифта

г. Мытищи _____ 21 февраля 2017 г.
 Много, спонсором: Молчановым В.С.
 в присутствии представителя спонсировавшей организации, представляющей лифт:
ООО «Р7Д», выделенная участка Рыжова С.Н.
 (наименование организации, должность, ФИО)
 и представителя заказчика ТЭЖ «Планета», управляющего Яковлево А.Л.
 (наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.
 Идентификационный номер лифта (рег., зав., учет): 117284
 Адрес установки: М.О., г. Мытищи, ул. Воровского, д.п.3

Результаты периодического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта в установившемся режиме эксплуатации лифта удовлетворительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройство безопасности лифта функционирует в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (защелкивая) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания спускания тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барabanом трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическими приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№ п/п	Описание выявленных дефектов, неисправностей, несоответствий	Обозначение нормативного документа
	Отсутствие результатов проверки функционирования устройства безопасности лифта по В.4.1 и ориентационные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	
	Дефекты, неисправности, несоответствия не обнаружены	
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки) _____ (подпись, штамп) _____ (ФИО)	

* Заполнить, если выявлены дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, несоответствия, несоответствия.

Таблица 2

№ п/п	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
1	Оवेशение шахты лифта 37 лк (при норме не менее 50 лк)	п. 5.3.6.1 ГОСТ Р 53780-2010	до 21.03.2017 г.

Рекомендации

Устранить дефекты, неисправности и несоответствия, указанные в таблице 2 в **рекомендованные сроки**

Спонсоризует _____ **Молчанов В.С.**
 (подпись, ФИО)
 по адресу: г. Мытищи, ул. Воровского, д.п.3
 ООО «МОСКОВИЯ ЭКСПЕРТ»
 РОС СR.000.21116 от 07 мая 2015 г.
 (наименование организации, адрес, идентификационный номер лифта)

С результатами периодического освидетельствования ознакомлены:
 представитель заказчика _____ **Яковлев А.Л.**
 (подпись, ФИО)
 представитель спонсировавшей организации _____ **Рыжов С.Н.**
 (подпись, ФИО)

