

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

**ООО «МОСКОВИЯ ЭКСПЕРТ»**

141707, РФ, Московская обл., г. Люберецкий, ул. Жукотская, д.3  
 Адресная аккредитация № РОСС. RU.0001.211716 от «07» июля 2015 г.  
 E-mail: ME@nfd.ru

**Акт**

**Периодического технического освидетельствования лифта**

г. Мытищи \_\_\_\_\_ 08 декабря 2019 г.

Е. Мытищи \_\_\_\_\_

Много, специализированная организация В.С. Молчановым В.С.

и присутствии представителя специализированной организации, представляющей лифт:

ООО «РДЦ», являющиеся заказчиком лифта:

(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя заказчика: ТСЖ «Планета», Управляющего Яковлева А.Д.

(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодического технического освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (сер. зап. учет) 111283

Адрес установки: М.О., г. Мытищи, ул. Ворожецкого, д.1 п.1

- Результаты периодического технического освидетельствования лифта**
1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
  2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта отрицательные.
  3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
  4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
  5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заказчика (защелки) оборудования лифта положительные.
  6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатопроводными звеньями (барabanом трения) и испытания тормозной системы на лифте с электромеханическим приводом положительные.
  7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

**Таблица 1**

| №№  | Оригинальные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и ориентальные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010 | Объяснение нормативного документа |
|---|---|-----------------------------------|
|   | Дефекты, неисправности, несоответствия не обнаружены  |                                   |
| Отметка об отсутствии дефектов, неисправностей, несоответствий* |   |                                   |
|   |   |                                   |

(дата проверки) \_\_\_\_\_ (подпись, штамп)

(Ф.И.О.) \_\_\_\_\_

\* Заполнить случаи выявления дефектов, неисправностей, несоответствий, несоответствия

**Таблица 2**

| №№ | Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска | Объяснение нормативного документа | Рекомендуемый срок устранения                               |
|----|--|-----------------------------------|---|
| 1  | Низкое рабочее грузы являя отрывингтея скоростью близок к предельному        | Руководство по эксплуатации       | Хранить копию. При достижении предельного значения замечить |

**Резюме**

Исползовать лифт до назначения. Устранить дефекты, неисправности и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендуемые сроки.

Выявленные лифта некачественно проведены независимую оценку квалификации и ЦОС Целью оценки квалификации на знание профессиональных стандартов, устанавливающих квалификационные характеристики лица, ответственного за организацию, эксплуатацию лифта. П.16 и п.17(а) "Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, эскалаторов для инвалидов, пассажирских конвейеров (диванчиков пешеходных дорожек), эскалаторов и конвейером эскалаторов в метрополитенах" (утверждена ПП №4/3 от 24 июля 2017г.)"



Специализированная организация В.С. Молчанов В.С. (подпись, штамп) ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель заказчика \_\_\_\_\_ Яковлева А.Д. (подпись) ФИО

представитель специализированной организации \_\_\_\_\_ Рыжков С.Н. (подпись) ФИО

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ  
ООО «МОСКОВИЯ ЭКСПЕРТ»**

141707, РФ, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Жуковского, д.3  
Адрес аттестации № РОС С. RU.0001.211N16 от «07» июля 2015 г.  
E-mail: ME@nll.ru

**Акт  
Периодического технического освидетельствования лифта**

г. Мытищи \_\_\_\_\_ 08 февраля 2019 г.

Много, специалитом: Мотчанов В.С.  
и присутствии представителя специализированной организации, представляющей лифт:  
ООО «РПД», индивидуика участка Рыжков С.Н.  
(наименование организации, должность, ФИО)  
и представителя заказчика: Т.С.Ж. «Планета», Управляющего Яковлева А.Д.  
(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег. зан. учет) 112286  
Адрес установки: М.О., г. Мытищи, ул. Вороньского, д.1 П.1

- Результаты периодического технического освидетельствования лифта**
1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период наименьшего срока службы соблюдается.
  2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
  3. Функционирование лифта соответствует требованиям (инструкция) по эксплуатации изготовителя.
  4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
  5. Результаты испытания несения электрических цепей и электрооборудования, индивидуального контроля и измерительного контроля заземления (защитного) оборудования лифта положительные.
  6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатомедными цепями (барabanом трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
  7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, несоответствия, несоответствия, приведенные в таблицах 1 и 2, исключены о акта.

**Таблица 1**

| №№  | Оригинальные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и оригинальные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, несоответствия, несоответствия, созданные неподходящим уровнем риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010 | Обозначение нормативного документа |
|---|--|------------------------------------|
|   | Дефекты, несоответствия, несоответствия не обнаружены  |                                    |
| <b>Отчеты об устранении дефектов, несоответствий, несоответствий*</b> |  |                                    |
|   | (дата, проверка)   | (подпись, штамп) (Ф.И.О.)          |

\* Личности, осуществляющие технический надзор, должны быть указаны в акте, подтверждающем исполнение

**Таблица 2**

| №№ | Выявленные дефекты, несоответствия, несоответствия более низкого уровня риска | Обозначение нормативного документа | Рекомендуемый срок устранения |
|----|---|------------------------------------|-------------------------------|
|    | Дефекты, несоответствия, несоответствия не обнаружены                         |                                    |                               |

**Рекомендации**

**Использовать лифт по назначению.**

«Привести лифт в соответствие проекта, незначительную оценку квалификации в ЦОКЕ (Центр оценки квалификации) на знание профессиональных стандартов, устанавливающих квалификационные характеристики лица, ответственного за организацию эксплуатации лифта. П.16 и п.17(а) "Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, эскалаторов, подвижных для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, да незначительная квалификация в метрополитенских" (утверждены ПП №4/3 от 24 июля 2017г)»



Специалитом: Мотчанов В.С.  
подпись, штамп  
ФИО

Представитель заказчика: Яковлев А.Д.  
подпись  
ФИО

Представитель специализированной организации: Рыжков С.Н.  
подпись  
ФИО

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

**ООО «МОСКОВИЯ ЭКСПЕРТ»**

141707, РФ, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Жуковского, д.13  
 Адрес аттестата аккредитации № РОСС RU.0001.21ГН16 от «07» июля 2015 г.  
 E-mail: ME@jfe.ru

**Акт**

**Периодического технического освидетельствования лифта**

г. Мытищи \_\_\_\_\_ 08 декабря 2019 г.

М.п. ООО «МОСКОВИЯ ЭКСПЕРТ»

в присутствии представителя специализированной организации, представляющей лифт:

ООО «РТИ», филиалына ул.вства Рыжова С.Н.

(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя заказчика ТСЖ «Ливадья» Управляющего Яковенко А.Д.

(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег. зав., учет) 117283

Адрес установки: М.О., г. Мытищи, ул. Вязовского, д.1 п.2

**Результаты периодического технического освидетельствования лифта**

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в первом названном срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации лифтового оборудования.
4. Устройство безопасности лифта функционирует в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытаний изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (защитная) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытаний сцепления тяговых элементов с канатопроводящим лемном (барabanом трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведенные в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

**Таблица 1**

| №№  | Оригинальные результаты проверки функционирования устройства безопасности лифта по В.4.1 и оригинальные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010 | Обозначение нормативного документа |
|---|--|------------------------------------|
|   | Дефекты, неисправности, несоответствия не обнаружены   |                                    |
| Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий* |  |                                    |
|   |  |                                    |

(дата проверки) \_\_\_\_\_ (подпись, штамп) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

\* Указание сроков устранения дефектов, неисправностей, несоответствий, несоответствий

**Таблица 2**

| №№ | Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска | Обозначение нормативного документа | Рекомендуемый срок устранения |
|----|--|------------------------------------|-------------------------------|
|    | Дефекты, неисправности, несоответствия не обнаружены                         |                                    |                               |

**Рекомендации**

**Использовать лифт по назначению.**

«Владельцу лифта рекомендуется провести независимую оценку квалификации в ПСКЕ (Центр оценки квалификации) на знание профессиональных стандартов, устанавливающих квалификационные характеристики лица, ответственного за организацию, эксплуатацию лифта. П.16 и п.17(а) "Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, платформ, доплемков для инвалидов, пассажирских лифтов (лифты для инвалидов, пассажирских лифтов), эскалаторов, нескольких эскалаторов в метрополитенах" (утверждена ПП №743 от 24 июля 2017г).»



Специалист \_\_\_\_\_ (подпись, штамп)

Молчанов В.С. (Ф.И.О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлен:

представитель заказчика \_\_\_\_\_ (подпись) Яковенко А.Д. (Ф.И.О.)

представитель специализированной организации \_\_\_\_\_ (подпись) Рыжов С.Н. (Ф.И.О.)

**ИСПЫТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ  
ООО «МОСКОВИЯ ЭКСПЕРТ»**

[41707, РФ, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Жуковского, д.3  
Аттестат аккредитации № РОС С RU.0001.211116 от «07» июля 2015 г.  
E-mail: ME@veta.ru

**Акт  
Периодического технического освидетельствования лифта**

г. Москва \_\_\_\_\_ 08 февраля 2019 г.

Много, специалитетом Мотышов В.С.  
и присутствии представителя специализированной организации, представляющей лифт:  
ООО «РТИ», начальник участка Рязань С.Н.  
(наименование организации, должность, ФИО)  
и представителя заказчика ТСЖ «Планета» Яковенко А.Д.  
(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.  
Идентификационный номер лифта (сч., зав. учет) 112285  
Адрес установки: М.О., г. Мытищи, ул. Воровского, д.1 Гл.2

- Результаты периодического технического освидетельствования лифта**
1. Требования к безопасности эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
  2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
  3. Функционирование лифта соответствует требованиям (инструкция) по эксплуатации изготовителя.
  4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
  5. Результаты испытаний поочередно электрических цепей в электрооборудовании, оборудовании лифта положительные.
  6. Результаты испытания системы тяговых элементов с канатомедленным движком (барaban трена) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
  7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2. к настоящему акту.

**Таблица 1**

| №№  | Ориентированные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и ориентированные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создавшие негодный/устойчивый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010 | Объяснение нормативного документа |
|---|--|-----------------------------------|
|   | Дефекты, неисправности, несоответствия не обнаружены   |                                   |
| <b>Ответы на устранение дефектов, неисправностей, несоответствий*</b> |  |                                   |
|   |  |                                   |

\* Заполнить, дополнив идентификацией оборудования (лифт), проектной документацией, установленными дефектами, неисправностями, несоответствиями

**Таблица 2**

| №№ | Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска | Объяснение нормативного документа | Рекомендуемый срок устранения |
|----|--|-----------------------------------|-------------------------------|
|    | Дефекты, неисправности, несоответствия не обнаружены                         |                                   |                               |

**Рекомендации**

**Исполнитель лифт по назначению.**

Выявленные лифта recommendations подлежат немедленному исполнению. Специалист в ЦОК Центр оценки квалификации) на знание профессиональных стандартов, установленных квалификационных характеристик, лица, ответственного за организацию эксплуатации лифта, П.16 и п.17(а) "Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, эскалаторов, подвижных для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек, эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах" (утверждены НП №743 от 24 июля 2017г.)"



Специалист Мотышов В.С.  
подпись, штамп  
ф.и.о.

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель заказчика Яковенко А.Д.  
подпись, ф.и.о.

представитель специализированной организации Рязань С.Н.  
подпись, ф.и.о.



**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ  
ООО «МОСКОВИЯ ЭКСПЕРТ»**

141707, РФ, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Жуковского, д.3  
Аттестат аккредитации № РОС С RU.0001.211Н16 от «07» июля 2015 г.  
E-mail: MEZ@bft.ru

**Акт  
перлюминесцентного технического освидетельствования лифта**

г. Мытищи \_\_\_\_\_ 08 февраля 2019 г.

Много, специализатор: Молчанов В.С.  
в присутствии представителя специализированной организации, представляющей лифт:  
ООО «Р71Д», юридический адрес: Рязань С.Н.  
(наименование организации, должность, ФИО)  
и представителя заказчика: ТСЖ «Планета», Управляющего Яковлева А.Д.  
(наименование организации, должность, ФИО)

присутствие перлюминесцентное техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.  
Идентификационный номер лифта (рег. нм, учет): 117287  
Адрес установки: МО, г. Мытищи, ул. Варварского, д.1 П.3

**Результаты перлюминесцентного технического освидетельствования лифта**

1. Требования к геологической эксплуатации лифта в период назначения срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует требованиям (инструкция) по эксплуатации котлоагрегата.
4. Устройство безопасности лифта функционирует в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания и проверки электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (защитного) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатом (сцепление) лифтом (барabanом трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведенные в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

**Таблица 1**

| №№  | Оригинальные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие неприемлемый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с требованиями Ж ГОСТ Р 53783-2010 | Обозначение нормативного документа |
|---|---|------------------------------------|
|   | Дефекты, неисправности, несоответствия не обнаружены  |                                    |
| Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий* |   |                                    |
|   | (Дата проверки) _____ (подпись, штамп) _____ (ФИО) _____  |                                    |

\* замечает специалист перлюминесцентного технического освидетельствования лифта, не прошедшего аттестации.

**Таблица 2**

| №№ | Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска | Обозначение нормативного документа | Рекомендуемый срок устранения |
|----|--|------------------------------------|-------------------------------|
|    | Дефекты, неисправности, несоответствия не обнаружены                         |                                    |                               |

**Рекомендации**

**Использовать лифт по назначению.**

Эксплуатацию лифта рекомендуется проводить назначенному опытным квалифицированным в ЦОКСе (Центр оценки квалификации) на знание профессиональных стандартов, устанавливающих квалификационные характеристики лица, ответственного за организацию эксплуатации лифта, П.6 и п.17(а) "Травит организация безопасного использования и содержания лифтов, платформ, подрамных для инвалидов, пассажирских конвейеров (двухступенчатых, пенных) дорожек, каталожных, каталожных, каталожных, каталожных в метрополитенских" (утверждены ПП №743 от 24 июля 2017 г.)



Специалист \_\_\_\_\_ Молчанов В.С.  
подпись, штамп \_\_\_\_\_  
Ф.И.О.

С результатами перлюминесцентного технического освидетельствования ознакомлены:

представитель заказчика \_\_\_\_\_ Яковлев А.Д.  
подпись \_\_\_\_\_  
Ф.И.О.

представитель специализированной организации \_\_\_\_\_ Рязань С.Н.  
подпись \_\_\_\_\_  
Ф.И.О.