

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ООО «МОСКОВИЯ ЭКСПЕРТ»**

141707, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Жуковского, д.3, каб.301, 302, 305
E-mail: info@me-10.ru

**Акт
периодического технического освидетельствования лифта**

г. Мытищи _____ 14 февраля 2024 г.

Много, специалистом Молчановым В.С.
в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,
ООО «ЭРПГ», невладелец участка Рыжова С.Н.
(наименование организации, должность, ФИО)
и представителя заказчика ТСЖ «Планета», управляющего Яковенко А.Д.
(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.
Идентификационный номер лифта (рег. зав. учет.) 117282.90486
Адрес установки: М.О. г. Мытищи, ул. Воровского, д.1 п.1

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдены.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (загудения) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоповодным пикивом (барбаком трены) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
	Дефекты, неисправности, несоответствия не обнаружены.	
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*		
	(дата проверки) _____ (подпись, штамп) _____ (ФИО)	


* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центр), проводивший проверку, устраняя дефекты, неисправности, несоответствия.

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
	Дефекты, неисправности, несоответствия не обнаружены.		

Рекомендации

Использовать лифт по назначению.



Молчанов В.С.
ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель заказчика _____ Яковенко А.Д. /
подпись _____ ФИО

представитель специализированной организации _____ Рыжов С.Н. /
подпись _____ ФИО

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ООО «МОСКОВИЯ ЭКСПЕРТ»**

141707, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Жуковского, д.3, каб.301, 302, 305
E-mail: info@me-to.ru

АКТ

периодического технического освидетельствования лифта

г. Мытищи _____ 14 февраля 2024 г.

Мною, специалистом Молчановым В.С.
в присутствии представителя специализированной организации, представившей лифт,
ООО «ЭРЛД», начальника участка Рыжова С.Н.
(наименование организации, должность, ФИО)
и представителя заказчика ТСЖ «Планета», управляющего Яковенко А.Д.
(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.
Идентификационный номер лифта (рег. зав., учет.) 117286.40826
Адрес установщика: М.О. г. Мытищи, ул. Воровского, д.17п.1

- Результаты периодического технического освидетельствования лифта**
1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдены.
 2. Результаты технического контроля оборудования лифта положительные.
 3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
 4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
 5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (защелки) оборудования лифта положительные.
 6. Результаты испытания спеления таловых элементов с канатопеушпим пиквном (барьяном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
 7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Оригинальные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и оригинальные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
	Дефекты, неисправности, несоответствия не обнаружены.	
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки) _____ (подпись, штамп) _____ (ФИО) _____	

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку/устранение дефектов, неисправностей, несоответствий.

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
	Дефекты, неисправности, несоответствия не обнаружены.		

Рекомендации

Использовать лифт по назначению.



Молчанов В.С.
ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель заказчика _____ / Яковенко А.Д. /
подпись _____ ФИО

представитель специализированной организации

_____ / Рыжов С.Н. /
Подпись _____ ФИО

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ООО «МОСКОВИЯ ЭКСПЕРТ»**

141707, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Жуковского, д.3, каб.301, 302, 305
E-mail: info@me-to.ru

**Акт
периодического технического освидетельствования лифта**

г. Мытищи _____ 14 февраля 2024 г.

Много, специалистом Молчановым В.С.

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

ООО «ЭРПД», начальника участка Рыжова С.Н.

(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя заказчика ТСЖ «Планета», управляющего Яковенко А.Д.

(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег. зав., учет.) 117283_90487

Адрес установки: М.О. г. Мытищи, ул. Воровского, д.1 п.2

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

- Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдены.
- Результаты технического контроля оборудования лифта положительные.
- Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
- Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
- Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (защелки) (защелки) оборудования лифта положительные.
- Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоповелками пиковым (барьяном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
- Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведенные в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
	Дефекты, неисправности, несоответствия не обнаружены.	
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*		
	(дата проверки) _____ (подпись, штамп) _____ (ФИО)	

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
	Дефекты, неисправности, несоответствия не обнаружены.		

Рекомендации

Использовать лифт по назначению.



Молчанов В.С.
ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель заказчика _____ Яковенко А.Д. /
подпись _____ ФИО

представитель специализированной организации

_____ Рыжов С.Н. /
Подпись _____ ФИО

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ООО «МОСКОВИЯ ЭКСПЕРТ»**

141707, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Жуковского, д.3, каб.301, 302, 305
E-mail: info@me-to.ru

**Акт
периодического технического освидетельствования лифта**

г. Мытищи

14 февраля 2024 г.

Много, специалистом Молчановым В.С.
в присутствии представителя специализированной организации, представляющей лифт,
ООО «ЭРПД», недействующая учасгта Рыжова С.Н.
(наименование организации, должность, ФИО)
и представителя заказчика ТСК «Планета», Управление Яковенко А.Д.
(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.
Идентификационный номер лифта (рег. зав., учет.) 117285, 40824
Адрес установки: М.О., г. Мытищи, ул. Воровского, д.1 Пп2

- Результаты периодического технического освидетельствования лифта**
1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в первом назначенного срока службы соблюдаются.
 2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта отрицательные.
 3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
 4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
 5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (защелки) оборудования лифта положительные.
 6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоповелущим шкивом (бардаком трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
 7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
	Дефекты, неисправности, несоответствия не обнаружены.	
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*		
	(дата проверки) _____ (подпись, штамп) _____ (ФИО)	

* Заполняется специалистом испытательной лаборатории (центра), прошедшим проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
1	Неравномерный износ ручьев КВШ.	Руководство по эксплуатации	Устранить контроль. При достижении предельного износа заменить.
2	Лифт волила привода дверей кабины.	Руководство по эксплуатации	До 14.03.2024 г.

Рекомендации

Использовать лифт по назначению. Устранить дефекты, неисправности и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.



Специалист _____ Молчанов В.С.
ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель заказчика _____ Яковенко А.Д.
подпись _____ ФИО

представитель специализированной организации _____ Рыжов С.Н.
подпись _____ ФИО

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ООО «МОСКОВИЯ ЭКСПЕРТ»**

141707, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Жуковского, д.3, каб.301, 302, 305
E-mail: info@me-10.ru

**Акт
периодического технического освидетельствования лифта**

г. Мытищи _____ 14 февраля 2024 г.

Много, специалистом Молчановым В.С.

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,
ООО «ЭРПД», начальника участка Рыжова С.Н.

(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя заказчика ТСЖ «Планета», управляющего Яковенко А.Д.

(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег. зав., учетн.) 117284, 90488

Адрес установки: М.О., г. Мытищи, ул. Воровского, д.1 п.3

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдены.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта отрицательные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройство безопасности лифта функционирует в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоповодным шкивом (баррабандом тrena) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
	Дефекты, неисправности, несоответствия не обнаружены.	
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*		
	(дата проверки) _____ (подпись, штамп) _____ (ФИО) _____	


* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центр), проводивший проверку, устранения дефектов, неисправностей, несоответствий

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
1	Износ тяговых канатов близок к предельному.	Руководство по эксплуатации	Усилить контроль. При достижении предельного износа заменить.

Рекомендации

Использовать лифт по назначению. Устранить дефекты, неисправности и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.



Специалист _____ Молчанов В.С.
Подпись, штамп _____
ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель заказчика _____ Яковенко А.Д.
Подпись _____
ФИО

представитель специализированной организации

_____ Рыжов С.Н.
Подпись _____
ФИО

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ООО «МОСКОВИЯ ЭКСПЕРТ»

141707, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Жуковского, д.3, каб.301, 302, 305
E-mail: info@me-10.ru

Акт

периодического технического освидетельствования лифта

г. Мытищи _____ 14 февраля 2024 г.

Много, специалистом Молчановым В.С.

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

ООО «ЭРГЛ», начальника участка Рыжова С.Н.

(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя заказчика Т.С.Ж «Планета», управляющего Яковенко А.Д.

(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег. зав., учетн.) 117287.40825

Адрес установки: М.О., г. Мытищи, ул. Воровского, д.1 П.3

- Результаты периодического технического освидетельствования лифта**
1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдены.
 2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта отрицательные.
 3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
 4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
 5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зандуления) оборудования лифта положительные.
 6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоплетущим шкивом (барabanом трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
 7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Оригинальные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
	Дефекты, неисправности, несоответствия не обнаружены.	
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*		
	(дата проверки) _____ (подпись, штамп) _____ (ФИО) _____	

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центр), проводивший проверку, устраняющий дефекты, неисправности, несоответствия

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
1	Затусневшее масло в рабочем ручье шкива отрыва-чигела скорости.	Руководство по эксплуатации	До 29.02.2024 г.

Рекомендации

Использовать лифт по назначению. Устранить дефекты, неисправности и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.



Молчанов В.С.
ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель заказчика _____ Яковенко А.Д.
подпись _____ ФИО

представитель специализированной организации _____ Рыжов С.Н.
подпись _____ ФИО